

N° D'IMPRIMÉ C70247050

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	28/08/2026	26002666			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations D 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
27/10/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380				
N° D'AGRÈMENT : S076C362	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/09/2022 : 50950 km / 05/10/2024 : 102298 km				
(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN					
(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 076F1350					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
EY-151-HV (F)	02/06/2021	20/06/2018			
Marque	Désignation commerciale				
RENAULT	KOLEOS				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF1RZG00560306088	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10RENV603T677	GO				
Document(s) présenté(s)					
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
140728					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
Ripage (-8 à +8 m/km) : G AVANT D G ARRIERE D					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 % 0 %					
Forces verticales : 1030 daN 723 daN					
Frein de service					
Forces de freinage : 327 daN 339 daN 246 daN 240 daN					
Déséquilibre (<20%) : 4 % 3 %					
Forces de freinage (efficacité) : 327 daN 339 daN 246 daN 240 daN					
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.6 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %					