



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635842496

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/11/2025		25109803	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillance(s) majeure(s) 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable, AR. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD.			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
16/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Défaillance(s) mineure(s)			
Contre visite		4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG. 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVD,AVG.			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S056S033					
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 078T1076					
SIGNATURE : 					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FL-440-BE (F)		25/02/2022		23/10/2019	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CAPTUR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1R8700863908663		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10RENVPA51Y727		ES			
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
131906					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):	11%		14%		
Forces verticales :	779daN		497daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	301daN	278daN	131daN	70daN	
Déséquilibre (<20%):	8%		47%		
Forces de freinage (efficacité) :	301daN	278daN	131daN	70daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	61%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	22%				
Emissions à l'échappement :					
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03): 1.002					
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.3%	-0.8%			
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-2.7%			