

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639860577

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

13/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26116850

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/07/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S0565033

(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0297810617
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 056D1177
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
GJ-202-TA (F) 29/09/2022 29/09/2022

Marque

Désignation commerciale

FORD

KUGA

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WFOFXXWPMHNU62802

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10FRDVP4928219

FH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

85617

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) mineure(s)

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, C.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG.

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		12%	
Forces verticales :	998daN		667daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	291daN	298daN	227daN	212daN
Déséquilibre (<20%):	3%		7%	
Forces de freinage (efficacité) :	291daN	298daN	227daN	212daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	61%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%				
Emissions à l'échappement :				
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.05% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.06% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.0%	-1.3%		
Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)	-2.1%	-4.0%		