


# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR



N° d'imprimé : S 639958240

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	03/06/2026	26115577		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	02/06/2028			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S056S033 (9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO. (3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 056S1284 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation GH-028-NH (F) 15/07/2022 15/07/2022 Marque Désignation commerciale PEUGEOT 308 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR3FBYHZLNY566122 M1 VASP Type/CNIT Énergie M10PGTVP1761269 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	154522			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.5m/Km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):	1%		12%	
Forces verticales :	866daN		541daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	256daN	261daN	161daN	166daN
Déséquilibre (<20%):	2%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	256daN	261daN	161daN	166daN
Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	59%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):	19%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.9%			-1.9%