

N° D'IMPRIMÉ C70247233

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		30/09/2026	26002848																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse AR																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.13.1.b.1. BATTERIE DE SERVICE : Manque d'étanchéité 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AV, D																																																																																																				
29/11/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/10/2019 : 53170 km / 03/12/2021 : 70853 km / 09/12/2023 : 84484 km / 27/11/2025 : 101647 km / 06/08/2026 : 106222 km																																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S076C362																																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78																																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 076F1279																																																																																																						
SIGNATURE : 																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																				
EC-254-TS (F)	03/06/2016	23/10/2014																																																																																																				
Marque	Désignation commerciale																																																																																																					
PEUGEOT	208																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																				
VF3CCHMZ0ET152995	M1	VP																																																																																																				
Type/CNIT	Énergie																																																																																																					
M10PGTVPO15R990	ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
106247																																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE : 																																																																																																				
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.4 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>681 daN</td><td></td><td></td><td>442 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>209 daN</td><td>210 daN</td><td>164 daN</td><td></td><td>149 daN</td><td></td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>9 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>209 daN</td><td>210 daN</td><td>164 daN</td><td></td><td>149 daN</td><td></td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">65 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="6">Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.21 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % -2.1 %</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % +2.0 %</td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.4 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			1 %		Forces verticales :		681 daN			442 daN		Frein de service							Forces de freinage :	209 daN	210 daN	164 daN		149 daN		Déséquilibre (<20%) :		1 %			9 %		Forces de freinage (efficacité) :	209 daN	210 daN	164 daN		149 daN		Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	65 %						Frein de stationnement	Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.21 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % -2.1 %							Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % +2.0 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.4 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			1 %																																																																																																	
Forces verticales :		681 daN			442 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	209 daN	210 daN	164 daN		149 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		1 %			9 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	209 daN	210 daN	164 daN		149 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	65 %																																																																																																					
Frein de stationnement	Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.21 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004																																																																																																						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % -2.1 %																																																																																																						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % +2.0 %																																																																																																						