

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640056781

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	15/06/2026	26115948						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillance(s) critique(s) 6.2.1.a.3. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable, D.							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) majeure(s) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse, AVG,AVD,ARG,ARD. 4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVG. 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée, AVD. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVD,ARG,ARD. 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, AVD,AVG. 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV. 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, ARG,ARG. 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute, AVD,AV. 7.1.1.a.2. SURETE DU MONTAGE DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS ANCRAGES : Point d'ancrage gravement détérioré, AVG. 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant 8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0226							
15/06/2026								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGRÈMENT : S0565033								
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.								
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGRÈMENT : 05651172 SIGNATURE : 								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation DH-861-HH (F) 02/07/2014 02/07/2014								
Marque Désignation commerciale RENAULT TRAFIC								
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FLB0C2EY771935 N1 CTTE								
Type/CNIT Énergie N10RENCT3359085 GO								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ								
121086								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE								
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
	AVANT				ARRIERE			
	G		D		G		D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.5m/Km							
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%				7%			
Forces verticales :	1218daN				743daN			
Frein de service :								
Forces de freinage :	395daN		379daN		244daN		232daN	
Déséquilibre (<20%):	5%				5%			
Forces de freinage (efficacité) :	395daN		379daN		244daN		232daN	
Taux d'efficacité (≥ 50%):	63%							
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%								
Emissions à l'échappement :								
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1								
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-2.2%		-0.9%					

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640056782

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	15/06/2026	26115948						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances critiques	Suite du procès-verbal							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s)							
15/06/2026	6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR.							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,D,ARD.							
Contre visite	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux							
N° D'AGRÈMENT : S0565033	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG.							
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG,ARD.							
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/07/2018 : 51430km / 02/07/2019 : 62516km / 17/07/2020 : 73964km / 21/07/2020 : 74109km / 22/09/2021 : 90587km / 12/09/2022 : 99004km / 20/10/2022 : 99790km / 19/10/2023 : 109662km / 12/09/2024 : 113151km / 22/12/2025 : 119311km /							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».							
N° D'AGRÈMENT : 056S1172 SIGNATURE : 	Attention, ce procès-verbal contient 2 pages							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation								
DH-861-HH (F) 02/07/2014 02/07/2014								
Marque Désignation commerciale								
RENAULT TRAFIC								
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre								
VF1FLB0C2EY771935 N1 CTTE								
Type/CNIT Énergie								
N10RENCT3359085 GO								
Document(s) présenté(s)								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ								
121086								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE								
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :								
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :								
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
	AVANT				ARRIERE			
	G	D	G	D	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.5m/Km							
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%							
Forces verticales :	1218daN							
Frein de service :								
Forces de freinage :	395daN	379daN	244daN	232daN				
Déséquilibre (<20%):	5%							
Forces de freinage (efficacité) :	395daN	379daN	244daN	232daN				
Taux d'efficacité (≥ 50%):	63%							
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%								
Emissions à l'échappement :								
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1								
Feux de croisement (-3% a -0,5%)	-2.2%	-0.9%						