

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635842488

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25109795

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S056S033

(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0297810617

ZI de Kerpont

56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 078T1076

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

FZ-374-XM (F)

10/06/2021

Date de 1^{ère} mise
en circulation

10/06/2021

Marque

SKODA

Désignation commerciale

KODIAQ

(1) N° dans la série du type (VIN)

TMBJB7NS0L8043633

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10SKDVP0266616

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un
commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

141718

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AR.

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale
d'un feu de brouillard avant, AVG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD,AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20
mai 2018 :

18/04/2025 : 133325km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-0.7m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%):		7%		6%
Forces verticales :		933daN		747daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	351daN	354daN	177daN	177daN
Déséquilibre (<20%):		1%		1%
Forces de freinage (efficacité) :	351daN	354daN	177daN	177daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	63%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%				
Emissions à l'échappement :				
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.0%	-1.1%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-2.7%		