



AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique			17/11/2025		25109807	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillance(s) majeure(s) 0.4.1.c.2. ETAT DE PRESENTATION DU VEHICULE : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification 4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVD,AVG. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse 6.2.6.b.2. AUTRES SIEGES : Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception, AR.			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Défaillance(s) mineure(s) 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARD,ARG. 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG. 4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARG,G. 6.1.5.a.1. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ECHEANT) : Support dans un état inacceptable 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, D.			
16/01/2026			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/06/2018 : 48766km / 28/06/2019 : 64070km / 21/07/2020 : 73108km / 25/08/2021 : 89616km / 22/08/2022 : 125527km / 26/07/2023 : 161687km / 30/07/2024 : 200150km /			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S056S033						
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 078T1076						
SIGNATURE : 						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
ED-337-FC (F)		21/06/2016	21/06/2016			
Marque		Désignation commerciale				
RENAULT		MASTER TPMR				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF1ML000255115832	M1	VASP				
Type/CNIT		Énergie				
MLJM9TMSB31B61A3T0 MOD		GO				
Document(s) présenté(s)						
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
232629						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
		AVANT		ARRIERE		
		G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):		-0.5m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):		12%		2%		
Forces verticales :		1299daN		1185daN		
Frein de service :						
Forces de freinage :		416daN	463daN	322daN	340daN	
Déséquilibre (<20%):		11%		6%		
Forces de freinage (efficacité) :		416daN	463daN	322daN	340daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):		62%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%						
Emissions à l'échappement :						
Opacité des fumées (0.70m-1): C4: <0.10m-1 C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1						
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)		+2.0%	-4.0%			