



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639958142

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	02/06/2026	26115530			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillance(s) majeure(s)</b> 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVD.</p> <p><b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 4.6.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, ARD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 23/04/2025 : 78221km /</p> <p>Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <a href="https://www.utac-otc.com">https://www.utac-otc.com</a>, rubrique « infos pratiques ».</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
01/08/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S0565033					
(9) RAISON SOCIALE :	SO.SEC.AUTO.				
(3) COORDONNÉES :	Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 056S1279					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation			
FY-930-LF (F)	26/04/2021	08/04/2021			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	DUSTER				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF1HJD20966438945	MI	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10DACVP00IT848	ES				
Document(s) présent(s)	Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	96194				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.3m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		0%		
Forces verticales :	769daN		532daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	306daN	288daN	162daN	159daN	
Déséquilibre (<20%):	6%		2%		
Forces de freinage (efficacité) :	306daN	288daN	162daN	159daN	
Taux d'efficacité (≥ 58%):	70%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	20%				
Emissions à l'échappement :					
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.06% Lambda (0.97 à 1.03) :	0.999				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.6%	-1.8%			
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%			