

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635842493

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	17/11/2025	25109800				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARD. 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, AVG.					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVD. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,AVD. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S0565033						
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 078T1076 SIGNATURE : 						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FN-482-ML (F) 22/04/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 04/02/2020					
Marque RENAULT	Désignation commerciale CAPTUR					
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1R8700964625330	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP				
Type/CNIT M10RENVPA533536	Énergie ES					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 78205						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	AVANT				ARRIÈRE	
	G	D	G	D		
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.0m/Km					
Dissymétrie suspension (≤30%):	9%		10%			
Forces verticales :	772daN		499daN			
Frein de service :						
Forces de freinage :	281daN	279daN	138daN	134daN		
Déséquilibre (<20%):	1%		4%			
Forces de freinage (efficacité) :	281daN	279daN	138daN	134daN		
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%						
Emissions à l'échappement :						
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.09% Lambda (0.97 à 1.03) : 0.998						
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.7%	-0.2%				
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%				